

MACROPOXY 100

Comp. A – 234. Comp. B – 234.9000

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

11/2013

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MACROPOXY 100 é uma tinta epóxi modificada, bicomponente, com altíssimo

É uma tinta epóxi universal que contém pigmentos inibidores de corrosão, e por isso pode ser utilizada como primer, primer e acabamento, ou como acabamento.

Pode ser aplicada em uma única demão com 150 a 200 micrometros. É epóxi da classe dos "Surface Tolerant".

Tem alta resistência química. Em duas demãos tem resistência para suportar a agressividade de ambientes industriais agressivos e de ambientes marítimos.

USOS RECOMENDADOS

Para a proteção anticorrosiva de superfícies de aço carbono tratado por jateamento abrasivo seco ou úmido; aço carbono enferrujado tratado por limpeza mecânica, em trabalhos de manutenção; ou sobre aço galvanizado envelhecido e enferrujado. Em trabalhos de manutenção na pintura de:

- Estruturas
- ◆ Parte Externa de Tanques
- Pontes
- Guindastes
- ◆ Tubulações
- ◆ Equipamentos e instalações em geral, em ambientes de alta agressividade.

Também pode ser aplicado sobre tintas envelhecidas, exceto sobre borrachas cloradas.

Não é recomendado para trabalhos de imersão.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Aspecto: Semi-brilhante

teor de sólidos.

Cores: Branca ou outras cores

Sólidos por peso da mistura: 98 % ± 2

Sólidos por volume da mistura : 98 % ± 2

VOC (Método EPA 59.406): 104 g/L

Espessura seca recomendada por demão: 150 a 200 micrometros

Rendimento teórico por galão: 24 m² na espessura seca de 150 micrometros. Importante: O rendimento teórico é calculado com base nos sólidos por volume e não inclui perdas devidas à rugosidade ou porosidade da superfície, geometria das peças, métodos de aplicação, técnica do aplicador, irregularidades de superfícies, perdas de material durante a preparação, respingos, diluição em excesso, condições climáticas e espessura excessiva do filme aplicado. Considerar todas as perdas para calcular a quantidade de tinta a ser utilizada.

Peso aproximado por galão: Componente A - 5.008 kg

Componente B - 4.475 kg

Vida útil da mistura: 1 1/2 horas a 25°C.

Observação: A temperatura mais alta reduz a vida útil da mistura.

Vida útil em estoque : Componente A - 12 meses

Componente B -12 meses

Condições de armazenagem : Conservar o material em lata fechada e ao abrigo das intempéries, e de umidade, sob temperaturas que não ultrapassem 40°C.

Proporção de mistura em volume : 1 parte de A para 1 parte de B

Diluente recomendado: Pronto para uso

Diluição: MACROPOXY 100 não necessita de diluição. É fornecido em viscosidade pronta para o uso. Se for necessário diluir, utilizar no máximo 5% em volume de DILUENTE 908.

Tempo de secagem:

 16°C
 25°C
 32°C

 Ao manuseio :
 32 horas
 16 horas
 10 horas

 Cura final :
 10 dias
 7 dias
 4 dias

Os tempos de secagem dependem das temperaturas ambiente e da superfície, da umidade relativa do ar e da espessura do filme. Em condições diferentes da normalidade, recomendamos consultar a Assistência Técnica da Sumaré

Intervalo entre demãos :

Quando necessário aplicar uma segunda demão ou para aplicação da demão subseqüente do produto recomendado no esquema de pintura, devem ser observados os intervalos entre demãos mínimo e máximo indicados abaixo.

Temperatura	Mínimo	Máximo
16°C	24 horas	5 dias
25°C	10 horas	3 dias
32°C	6 horas	2 dias

Se for ultrapassado o limite máximo indicado para aplicação da demão subseqüente, é necessário lixar a superfície ou aplicar o PREPARADOR DE SUPERFÍCIE Nº 903 para se obter aderência satisfatória entre as camadas.

Resistência ao calor seco :

Temperatura máxima de 120°C

Nota: Revestimentos orgânicos podem sofrer alteração de cor quando expostos ao calor, em temperaturas superiores a 60° C.

Resistência ao intemperismo :

Como qualquer tinta epóxi, MACROPOXY 100 sofre calcinação quando exposta à radiação ultravioleta do sol, podendo alterar o brilho e a cor.



MACROPOXY 100

Comp. A – 234. Comp. B – 234.9000

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

11/2013

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deverá estar íntegra e em condições perfeitas. É necessária a remoção completa de óleos, pós, graxas, sujeiras, ferrugens soltas e materiais estranhos, para assegurar a aderência satisfatória.

Para remover a oleosidade da superfície use solução de SUMACLEAN WB ou panos limpos embebidos em DILUENTE

Aço carbono novo, com carepa de laminação :

O preparo de superfície mínimo necessário é Jato Abrasivo ao

Metal Quase Branco - Norma SSPC-SP 10

Padrão visual Sa 2½ - ISO 8501-1 Perfil de rugosidade: 25 a 50 micrometros

Aço carbono enferrujado, Grau C: Limpeza com ferramenta mecânica - Norma SSPC SP-3

Padrão visual St 3 - ISSO 8501-1

Importante: este tratamento não se aplica a aço carbono novo, laminado a quente, com carepa de laminação intacta.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura da superfície : mínima 5°C máxima 50°C

A temperatura da superfície deverá estar no mínimo 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho.

Temperatura da tinta:

mínima 5°C máxima 35°C

Umidade relativa do ar: 10% a 85%.

EQUIPAMENTOS PARA A APLICAÇÃO

Os dados abaixo servem como guia. Podem ser utilizados equipamentos similares.

Mudanças nas pressões e nos tamanhos dos bicos podem ser necessárias para melhorar as características da pulverização. Antes da aplicação esteja seguro de que os equipamentos e respectivos componentes estejam limpos e nas melhores condições. Purque a linha de ar comprimido para evitar

contaminação da tinta.

Pistola airless:

 Pressão
 4000 a 4400 psi

 Mangueira
 3/8" de diâmetro interno

 Bico
 0,017" a 0,023"

 Filtro
 malha 30

Raio da bomba..... 48:1

Diluição se necessário no máximo 5% em volume

Pistola convencional:

Não é viável a aplicação, sem diluição.

Se necessário aplicar, Consultar a Assistência Técnica Sumaré

Trincha:

Usar trincha com 75 a 100 mm de largura para superfícies maiores e com 25 a 38 mm para parafusos, porcas, cordões de solda e retoques.

Rolo:

Usar rolos de lã de carneiro ou de lã sintética.

Nota: Use apenas na impossibilidade de aplicação com pistola.

Limpeza dos equipamentos : Utilizar DILUENTE 908.

INSTRUÇÕES PARA A APLICAÇÃO

Mistura:

Agite o conteúdo de cada um dos componentes, vigorosamente, se possível com agitador mecânico. Assegure-se de que nenhum pigmento fique retido no fundo da lata.

Adicione o componente B ao componente A, respeitando a relação de mistura. Misture vigorosamente, se possível com agitador mecânico.

Aguarde 15 minutos antes da aplicação.

Importante : Por se tratar de uma tinta epóxi sem solventes, a reação de endurecimento é rápida. Deve-se misturar apenas o necessário para utilização dentro do tempo de vida útil.

Aplicação :

Reforce todos os cantos vivos, fendas e cordões de soldas, com trincha, para evitar falhas prematuras nestas áreas.

Quando aplicar por pulverização, faça uma sobreposição de 50% de cada passe da pistola, para evitar que fiquem áreas descobertas e desprotegidas, terminando com repasse cruzado.

Não aplique o material após o tempo de vida útil da mistura recomendado.

INSTRUÇÕES PARA DESCARTE DAS EMBALAGENS

Descontamine a embalagem vazia, lavando-a com o mesmo solvente utilizado na limpeza dos equipamentos. Após a descontaminação, envie para reciclagem.

As informações contidas nesta ficha decorrem de dados compilados para sua ajuda e orientação e são baseados em nossa experiência e conhecimento. Tendo em vista, porém, que fatores como preparação de superfície e aplicação nem sempre estão sob nosso controle e subordinam-se à obediência rigorosa das especificações estabelecidas, eximimo-nos de qualquer responsabilidade relativa a rendimento, desempenho ou danos de qualquer natureza.