



Sumaré[®]

SUMACLEAN WB

Código: 199.910

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO		Revisada em 06/2004
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	USOS RECOMENDADOS	
<p>SUMACLEAN WB é um agente tensoativo a base de água.</p> <p>É biodegradável, não inflamável e de baixa toxidez.</p> <p>Remove contaminantes como graxas, óleos lubrificantes, óleos de corte e usinagem, óleos protetivos, resíduos de calcinação, fuligens ou outros contaminantes particulados ou oleosos, presentes nos substratos pintados ou a serem preparados para pintura.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Limpeza de superfícies, antes da aplicação da pintura;- Limpeza geral de motores, equipamentos ou outras superfícies contaminadas com óleo; <p>Também recomendado para a limpeza de superfícies metálicas ou de concreto pintadas com emulsões acrílicas, tintas alquídicas, epoxídicas, poliuretânicas, borrachas cloradas, e outras conforme recomendação da Assistência Sumaré.</p>	
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		
<p>Embalagens de fornecimento : 1, 5, 18 e 198 litros.</p> <p>Vida útil em estoque : 24 meses</p> <p>Condições de armazenagem : Conservar o material ao abrigo das intempéries, e de umidade, sob temperaturas que não ultrapassem 40°C.</p>		
INSTRUÇÕES PARA A APLICAÇÃO		
<p><u>Para limpezas leves ou de pinturas com tintas monocomponentes, ou ainda de tintas que contenham pigmentos metálicos (zinco e alumínio) :</u> 10 partes de água para 1 parte de SUMACLEAN WB.</p> <p><u>Para limpezas de superfícies com contaminações intensas :</u> 5 partes de água para 1 parte de SUMACLEAN WB. Para situações de saturação de óleo, tais como lavagem de caixas de transformadores: 3 partes de água para 1 parte de SUMACLEAN WB.</p> <p><u>Em situações especiais :</u> Pode ser utilizado sem diluição, de acordo com recomendação da Assistência Técnica Sumaré.</p> <p>Temperatura de aplicação : Temperatura ambiente ou até 80 °C. Quando utilizado à quente é mais eficiente.</p> <p>Métodos de aplicação : Pode ser aplicado com trincha, por imersão, por pulverização com tanque de pressão, airless ou com máquina hidrojato à frio ou à quente. A superfície a ser limpa deverá receber a solução do SUMACLEAN WB em toda a sua extensão. Depósitos mais intensos podem requerer um tempo de atuação de 10 a 15 minutos. Um ligeiro escovamento diminui o tempo de remoção de depósitos intensos. Depois da aplicação da solução do SUMACLEAN WB, pulverize a superfície com água pressurizada, até remoção total do produto. Quando a superfície for receber pintura, aguarde a secagem total.</p> <p>Cuidados necessários : Recomendamos a utilização de luvas de borracha para o manuseio do produto.</p>		